

Zpráva

*o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 73 0873
provedené v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb.*

- 1, **Objekt(název,typ)** : Bytový dům - Nýřanská 2,4, Plzeň
Provozovatel : Společenství vlastníků domu
 Nýřanská 2,4 323 00 Plzeň
 IČ: 725 55 173
Stavba- obec,město : Plzeň
ulice,č.p. : Nýřanská 2,4
provozní středisko vodáren : Plzeň

- 2, **Zdroj vody:** veřejný
Druh rozvodu: větvový 1“

- 3, **V objektu instalován:**

a) Vnitřní hydrantový systém:

<i>l hadice</i> (m)	<i>Prům.hadice</i> (mm)	<i>Prům.hubice</i> (mm)	<i>Počet</i> (ks)
20	25	5	26

b) požární potrubí (suchovod) 2 ks

c) vnější požární vodovod *podzemní* *nadzemní*
 počet 0 0

d) požární výtokový stojan ne

e) plnicí místo ne

- 4, **Zkouška provedena dne:** 7.11.2014

- 5, **Příští kontrola dne:** 11/2015

- 6, **Měřeno přístrojem:** CH-III

- 7, **Měření provedl:** Pavel LARVA - č.osv. PHPS 0057
 Kaznějovská 13, Plzeň 323 20
 IČO: 72230959



Zpráva

o kontrole provozních parametrů odběrních míst požární vody ve vnějších i vnitřních hydrantových systémech kontrolovaného objektu.

Tato zpráva je nedílnou součástí "Zprávy o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou"

1. Typ odběrního místa

A. Hydrantový systém D B. Hydrantový systém C

Umístění odběrního místa		P (Bar)	Q (l/s)	Typ	Poznámka	Tlaková zkouška hadic
Nýřanská 2	1.pp	4,2	0,401	A		2014
	2.np			A		2011
	4.np			A		2011
	6.np			A		2011
	8.np			A		2011
	10.np			A		2011
	12.np	2,0	0,293	A		2011
Nýřanská 4	1.pp	4,2	0,401	A		2014
	2.np			A		2011
	4.np			A		2011
	6.np			A		2011
	8.np			A		2011
	10.np			A		2011
	12.np	2,0	0,293	A		2011

Z á v ě r

Při kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 730873 byly zjištěny tyto skutečnosti :

Odlišnosti od projektu:

Projekt nebyl předložen.

Označení a přístupnost hydrantů:

Vyhovující

Funkce výtokových armatur a uzávěrů:

Vyhovující

Stav zařízení z hlediska koroze:

Vyhovující

Stav zařízení z hlediska tepelné izolace:


Zařízení je instalováno v trvale temperovaných prostorách.

Stav předepsané výzbroje:

V 1.PP obou vchodů chybí hadice s proudnicí D.

Provedené opravy:

Doplněna hadice D 2ks, proudnice D 2ks



Požární potrubí:

Odlišnosti od projektu:

Projekt nebyl předložen

Označení a přístupnost vybavení:

Vyhovující

Funkce výtokových armatur a uzávěrů:

V 1.np-12.np domu č.4 chybí víčko C
na požárních vývodech suchovodu
V 1.np-9.np domu č.2 chybí víčko C
na požárních vývodech suchovodu

Stav zařízení z hlediska koroze:

Vyhovující

Stav předepsané výzbroje:

Vyhovující

Stav zařízení z hlediska těsnosti:

Vyhovující


Provedené opravy:

Bylo doplněno 21ks víček B na požární vývody suchovodu

Na základě provedené kontroly, při které byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a dostupnou průvodní dokumentací kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení a na základě provedeného měření je možné zařízení použít pro případný požární zásah.

Dne: 7.11.2014


Provedl: LARVA



Zápis o kontrole hasicích přístrojů <i>provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce</i>									
Zhotovitel kontroly :					Objednavatel kontroly (vlastník, uživatel HP)				
Pavel LARVA, Kaznějovská 13, 323 20, Plzeň Revize,servis,prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů pavellarva@seznam.cz IČO: 722 30 959 DIČ: CZ770 419 2837 Tel: 377 527 151 mobil: 604 660 496					Společenství vlastníků domu Nýřanská 2,4, Plzeň IČ: 725 55 173				
Číslo revizní zprávy : 1562/2014					Adresa objektu instal. PHP : Bytový dům Nýřanská 2,4 Plzeň				
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo HP Rok výroby	Výměna dílů	Výsledek kontroly HP		
							Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	Nýřanská 2 strojovna výtahu	PR	Ao	2Pi ReAl	001 256 2012		2017		X
2	sklep	PR	Ao	6Pd ReAl	26439 2008		2018		X
3	Společný prostor 2.np	PR	Ao	6Pd ReAl	15519 2013		2018		X
4	Nýřanská 4 strojovna výtahu	PR	Ao	2Pi ReAl	0095 2006		2016		X
5	sklep	PR	Ao	6Pd ReAl	26274 2008		2018		X
6	Společný prostor 2.np	PR	Ao	6Pd ReAl	15490 2013		2018		X
Poznámky, ostatní údaje :									

Vysvětlivky značek									
Druh hasicího přístroje		Výrobce hasicího přístroje		Výměna náhradních dílů		Důvody odeslání do údržby		Důvody vyřazení HP	
V	vodní	N	Neuroppin	H	hadice, výstřik, rýska	1	periodická zkouška	A	vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex a Haspr	M	manometr	2	povrchová úprava nádoby HP		
PR	práškový	K	Kodreta	NA	nárazníková armatura			B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
H	halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	3	nevyhovující náplň		
CO	sněhový	P	Pyrokontrol	NV	návlek nádoby	4	poškozené, vadné nebo chybějící komponenty		C HP starší 20 let HP CO2 (sněhové) starší 40 let
		A	Apolda	PO	pojistka				
		Ao	Albeco	DM	drobný materiál	5	Kompletní údržba dle vyhl.č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce		
		E	ETS	S	skříčko				
		Kov	Kovoslužba						
		G	Gloria						

Dle vyhlášky MV č.246,§9, odstavec 8 bod D, potvrzují provozuschopnost hasicích přístrojů.
 Na základě §10, odstavec 1 vyhlášky, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám, které jsou stanoveny právním předpisy, normativními požadavky výrobce a průvodní dokumentací konkrétního typu hasicího přístroje.

Poučení: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací.		
Datum kontroly	Podpis oprávněné osoby	Za objednavatele (datum, podpis, razítko)
7.11.2014		
Za zhotovitele (datum, razítko)		

Pavel LARVA – služby v oboru požární ochrany, Kaznějovská 13, Plzeň

Záznam o provedené kontrole a opravách

Část první: Záznam o provedené požární preventivní kontrole

provedené dne 17.11.2014

Kontrola byla provedena v objektu spravovaného fa.:

Objekt:

Nýčanská 2

Požární kontrolu provedl : Jiří HEFERT

Požární preventivní kontrolou byly zjištěny následující závady:

Sklepy:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Skladování hořl. materiálů: sušárna 10 NP hořlavý materiál

Chodby:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Průchodnost schodiště: květiny

Požární řád a PPS: Ano - Ne

Správnost tel. čísel: Ano - Ne (opraveno při kontrole)

Hlavní uzávěry:

	<u>Označen - přístup</u>	<u>Označen - HU</u>	<u>Přístupný</u>	<u>Kompletní</u>
Hlavní uzávěr vody:	Ano - Ne	Ano - Ne	Ano - Ne	Ano - Ne
Hlavní uzávěr plynu:	Ano - Ne	Ano - Ne	Ano - Ne	Ano - Ne

Plynové potrubí:

Označeno: Ano - Ne (označeno při kontrole)

Hromosvody:

Stav venkovních svodů: bez závad

Část druhá: Záznam o kontrole instalovaných prostředků PO

V objektu je umístěn hasicí přístroj: Ano - Ne

V objektu je hydrantový systém: Ano - Ne

Typ D v: 1 PP 1-12 NP

Typ C v: PP NP

Naměřené hodnoty - nejvyšší podl. 2,3

- nejnižší podl. 4,6

Závady:

..... 1 PP není hadice + proudnice "D"
.....
.....
.....

Opraveno / doplněno :

..... 1x hadice "D"
..... 1x proudnice "D"
.....
.....

V objektu je požární potrubí (suchovod): Ano - Ne

Závady:

..... 1-9 NP není víčka na ventilech "C"
.....


Opraveno / doplněno :

..... 9x víčka "C", 3x šlíkz písm S.
.....

Poznámky:

.....
.....

Stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné, včetně uváděných oprav a doplněného materiálu.



Jiří HEFERT



za kontrolovaný objekt

Pavel LARVA – služby v oboru požární ochrany, Kaznějovská 13, Plzeň

Záznam o provedené kontrole a opravách

Část první: Záznam o provedené požární preventivní kontrole

provedené dne

4.11.2014

Kontrola byla provedena v objektu spravovaného fa.:

Objekt:

Nyčianská 4

Požární kontrolu provedl : Jiří HEFERT

Požární preventivní kontrolou byly zjištěny následující závady:

Sklepy:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Skladování hořl.materiálů: bez závad

Chodby:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Průchodnost schodiště: bez závad

Požární řád a PPS: ☒ Ano - ☐ Ne

Správnost tel. čísel: ☒ Ano - ☐ Ne (opraveno při kontrole)

Hlavní uzávěry:

	<u>Označen - přístup</u>	<u>Označen - HU</u>	<u>Přístupný</u>	<u>Kompletní</u>
Hlavní uzávěr vody:	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne
Hlavní uzávěr plynu:	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne	☒ Ano - ☐ Ne

Plynové potrubí:

Označeno: ☒ Ano - ☐ Ne (označeno při kontrole)

Hromosvody:

Stav venkovních svodů: bez závad

Část druhá: Záznam o kontrole instalovaných prostředků PO

V objektu je umístěn hasicí přístroj: Ano - Ne

V objektu je hydrantový systém: Ano - Ne

Typ D v: 1 PP 1-12 NP

Typ C v: PP NP

Naměřené hodnoty - nejvyšší podl. 4.3

- nejnižší podl. 4.6

Závady:

1NP není hadice + proudnice P

Opraveno / doplněno :

1x hadice D"

1x proudnice P"

V objektu je požární potrubí (suchovod): Ano - Ne

Závady:


1-12 NP není vícero C" na ventile

Opraveno / doplněno :


12x vícero C"

Poznámky:

Stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné, včetně uváděných oprav a doplněného materiálu.



Jiří HEFERT



za kontrolovaný objekt