

Zpráva

*o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 73 0873
provedené v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb.*

- 1, **Objekt(název,typ)** : Bytový dům - Nýřanská 2,4, Plzeň
Provozovatel : Společenství vlastníků domu
 Nýřanská 2,4 323 00 Plzeň
 IČ: 725 55 173
Stavba- obec,město : Plzeň
ulice,č.p. : Nýřanská 2,4
provozní středisko vodáren : Plzeň

- 2, **Zdroj vody:** veřejný
Druh rozvodu: větrový 1“

3, **V objektu instalován:**

a) Vnitřní hydrantový systém:

<i>l hadice</i> (m)	<i>Prům.hadice</i> (mm)	<i>Prům.hubice</i> (mm)	<i>Počet</i> (ks)
20	25	5	26

b) požární potrubí (suchovod) 2 ks

c) vnější požární vodovod *podzemní* *nadzemní*
 počet 0 0

d) požární výtokový stojan ne

e) plnicí místo ne

- 4, **Zkouška provedena dne:** 10.11.2015
 5, **Příští kontrola dne:** 11/2016
 6, **Měřeno přístrojem:** CH-III
 7, **Měření provedl:** Pavel LARVA - č.osv. PHPS 0057
 Kaznějovská 13, Plzeň 323 20
 IČO: 72230959

PAVEL LARVA
 služby v oblasti požární ochrany
 Kaznějovská 13, 323 00 Plzeň
 IČO: 72230959, DIČ: CZ7704192837
 mobil: 604 660 495
 pavellarva@seznam.cz

Zpráva

o kontrole provozních parametrů odběrních míst požární vody ve vnějších i vnitřních hydrantových systémech kontrolovaného objektu.

Tato zpráva je nedílnou součástí "Zprávy o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou"

1. Typ odběrního místa

A. Hydrantový systém D B. Hydrantový systém C

Umístění odběrního místa		P (Bar)	Q (l/s)	Typ	Poznámka	Tlaková zkouška hadic
Nýřanská 2	1.pp	4,2	0,401	A		2014
	2.np			A		2011
	4.np			A		2011
	6.np			A		2011
	8.np			A		2011
	10.np			A		2011
	12.np	2,0	0,293	A		2011
Nýřanská 4	1.pp	4,2	0,401	A		2014
	2.np			A		2011
	4.np			A		2011
	6.np			A		2011
	8.np			A		2011
	10.np			A		2011
	12.np	2,0	0,293	A		2011

Z á v ě r

Při kontrole zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.1. ČSN 730873 byly zjištěny tyto skutečnosti :

Odlišnosti od projektu:

Projekt nebyl předložen.

Označení a přístupnost hydrantů:

Vyhovující

Funkce výtokových armatur a uzávěrů:

Vyhovující

Stav zařízení z hlediska koroze:

Vyhovující

Stav zařízení z hlediska tepelné izolace:


Zařízení je instalováno v trvale temperovaných prostorách.

Stav předepsané výzbroje:

Vyhovující

Provedené opravy:

PAVEL LARVA
služby v oboru požární ochrany
Kaučková 13, 322 00 Písek
IČ: 72200659, DIČ: CZ7704102037
mobil: 604 660 496
pavellarva@seznam.cz



Požární potrubí:

Odlišnosti od projektu: Projekt nebyl předložen

Označení a přístupnost vybavení: Vyhovující

Funkce výtokových armatur a uzávěrů: Vyhovující

Stav zařízení z hlediska koroze: Vyhovující

Stav předepsané výzbroje: Vyhovující

Stav zařízení z hlediska těsnosti: Vyhovující

Provedené opravy:

Na základě provedené kontroly, při které byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a dostupnou průvodní dokumentací kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení a na základě provedeného měření je možné zařízení použít pro případný požární zásah.

Dne: 10.11.2015



Provedl: LARVA

PAVEL LARVA
služby v oblasti požární ochrany
Kruševské 13, 323 06 Písek
IČ: 72270983, DIČ: CZ72270983
mobil: 604 469 495
pavellarva@seznam.cz

Zápis o kontrole hasicích přístrojů									
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce									
Zhotovitel kontroly :					Objednavatel kontroly (vlastník, uživatel HP)				
Pavel LARVA, Kaznějovská 13, 323 20, Plzeň Revize, servis, prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů pavellarva@seznam.cz IČO: 722 30 959 DIČ: CZ770 419 2837 Tel: 377 527 151 mobil: 604 660 496					Společenství vlastníků domu Nýřanská 2,4, Plzeň IČ: 725 55 173				
Číslo revizní zprávy : 1445/2015					Adresa objektu instal. PHP : Bytový dům Nýřanská 2,4 Plzeň				
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo HP Rok výroby	Výměna dílů	Výsledek kontroly HP		
							Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	Nýřanská 2 strojovna výtahu	PR	Ao	2Pi ReAl	001 256 2012		2017		X
2	sklep	PR	Ao	6Pd ReAl	26439 2008		2018		X
3	Společný prostor 2.np	PR	Ao	6Pd ReAl	15519 2013		2018		X
4	Nýřanská 4 strojovna výtahu	PR	Ao	2Pi ReAl	0095 2006		2016		X
5	sklep	PR	Ao	6Pd ReAl	26274 2008		2018		X
6	Společný prostor 2.np	PR	Ao	6Pd ReAl	15490 2013		2018		X
Poznámky, ostatní údaje :									

Vysvětlivky značek									
Druh hasicího přístroje		Výrobce hasicího přístroje		Výměna náhradních dílů		Důvody odeslání do údržby		Důvody vyřazení HP	
V	vodní	N	Neuropin	H	hadice, výstřik. ryska	1	periodická zkouška	A	vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex a Haspr	M	manometr	2	povrchová úprava nádoby HP		
PR	práškový	K	Kodreta	NA	nárazníková armatura	3	nevyhovující náplň	B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
H	halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	4	poškozené, vadné nebo chybějící komponenty		
CO	sněhový	P	Pyrokontrol	NV	návrlek nádoby	5	Kompletní údržba dle vyhl.č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce	C	HP starší 20 let HP CO2 (sněhové) starší 40 let
		A	Apolda	PO	pojistka				
		Ao	Albeco	DM	drobný materiál				
		E	ETS	S	skříčko				
		Kov	Kovoslužba						
		G	Gloria						

Dle vyhlášky MV č.246,§9, odstavec 8 bod D, potvrzují provozuschopnost hasicích přístrojů.
 Na základě §10, odstavec 1 vyhlášky, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnosti odpovídají podmínkám, které jsou stanoveny právním předpisy, normativními požadavky výrobce a průvodní dokumentací konkrétního typu hasicího přístroje.

Poučení: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací.		
Datum kontroly	Podpis oprávněné osoby	Za objednatele (datum, podpis, razítko)
10.11.2015		
Za zhotovitele (datum, razítko)		
		

Pavel LARVA – služby v oboru požární ochrany, Kaznějovská 13, Plzeň

Záznam o provedené kontrole a opravách

Část první: Záznam o provedené požární preventivní kontrole

provedené dne

10. 11. 2015

Kontrola byla provedena v objektu spravovaného fa.:

Objekt:

Hydromax s.r.l.

Požární kontrolu provedl : Jiří HEFERT

Požární preventivní kontrolou byly zjištěny následující závady:

Sklepy:

Stav světel a elektroin.: bez závad

Skladování hořl. materiálů: pod schody, balkon

materiál

Chodby:

Stav světel a elektroin.: bez závad

Průchodnost schodiště: bez závad

Požární řád a PPS: ~~(Ano)~~ - Ne

Správnost tel. čísel: ~~(Ano)~~ - Ne (opraveno při kontrole)

Hlavní uzávěry:

	<u>Označen - přístup</u>	<u>Označen - HU</u>	<u>Přístupný</u>	<u>Kompletní</u>
Hlavní uzávěr vody:	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne
Hlavní uzávěr plynu:	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne	(Ano) - Ne

Plynové potrubí:

Označeno: ~~(Ano)~~ - Ne (označeno při kontrole)

Hromosvody:

Stav venkovních svodů: bez závad

Část druhá: Záznam o kontrole instalovaných prostředků PO

V objektu je umístěn hasicí přístroj: Ano - Ne

V objektu je hydrantový systém: Ano - Ne

Typ D v: PP 1 - 12 NP

Typ C v: PP NP

Naměřené hodnoty - nejvyšší podl. 4.4

- nejnižší podl. 4.3

Závady:

bez závad

Opraveno / doplněno :

3x ořízek písmeno "S" suchovod

V objektu je požární potrubí (suchovod): Ano - Ne


Závady:

bez závad


Opraveno / doplněno :

Poznámky: 100% označeny únikové cesty


Stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné, včetně uváděných oprav a doplněného materiálu.



Jiří HEFERT



za kontrolovaný objekt



Pavel LARVA – služby v oboru požární ochrany, Kaznějovská 13, Plzeň

Záznam o provedené kontrole a opravách

Část první: Záznam o provedené požární preventivní kontrole

provedené dne

10.11.2015

Kontrola byla provedena v objektu spravovaného fa.:

Objekt:

Výhledová 4

Požární kontrolu provedl : Jiří HEFERT

Požární preventivní kontrolou byly zjištěny následující závady:

Sklepy:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Skladování hořl. materiálů: bez závad

Chodby:

Stav světél a elektroin.: bez závad

Průchodnost schodiště: bez závad

Požární řád a PPS: Ano - Ne

Správnost tel. čísel: Ano - Ne (opraveno při kontrole)

Hlavní uzávěry:

	<u>Označen - přístup</u>	<u>Označen - HU</u>	<u>Přístupný</u>	<u>Kompletní</u>
Hlavní uzávěr vody:	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne
Hlavní uzávěr plynu:	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne	<u>Ano</u> - Ne

Plynové potrubí:

Označeno: Ano - Ne (označeno při kontrole)

Hromosvody:

Stav venkovních svodů: bez závad

Část druhá: Záznam o kontrole instalovaných prostředků PO

V objektu je umístěn hasicí přístroj: Ano - Ne

V objektu je hydrantový systém: Ano - Ne

Typ D v: 1 PP NP

Typ C v: PP NP

Naměřené hodnoty - nejvyšší podl. 2.4

- nejnižší podl. 4.3

Závady:

bez závad

Opraveno / doplněno :

2x skleněná písmena "S" suchovod

V objektu je požární potrubí (suchovod): Ano - Ne

Závady:

bez závad

Opraveno / doplněno :

Poznámky: *nejsem oprávněný k měření*

Stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné, včetně uváděných oprav a doplněného materiálu.

[Signature]
.....
Jiří HEFERT

PAVOLEK
služby v oblasti požární ochrany
Kaznějská 131, 373 00 Písek
IČ: 22204933, DIČ: CZ7704192837
mobil: 604 669 493
pavolek.j@seznam.cz

[Signature]
.....
za kontrolovaný objekt